

**INTERNATIONAL  
STANDARD**

**ISO  
6520-1**

Second edition  
Deuxième édition  
2007-07-01

---

---

---

**Welding and allied processes —  
Classification of geometric imperfections  
in metallic materials —**

**Part 1:  
Fusion welding**

**Soudage et techniques connexes —  
Classification des défauts géométriques  
dans les soudures des matériaux  
métalliques —**

**Partie 1:  
Soudage par fusion**

**Schweißen und verwandte Prozesse —  
Einteilung von geometrischen  
Unregelmäßigkeiten an metallischen  
Werkstoffen —**

**Teil 1:  
Schmelzschweißen**



Reference number  
ISO 6520-1:2007(E/F)

© ISO 2007

**PDF disclaimer**

This PDF file may contain embedded typefaces. In accordance with Adobe's licensing policy, this file may be printed or viewed but shall not be edited unless the typefaces which are embedded are licensed to and installed on the computer performing the editing. In downloading this file, parties accept therein the responsibility of not infringing Adobe's licensing policy. The ISO Central Secretariat accepts no liability in this area.

Adobe is a trademark of Adobe Systems Incorporated.

Details of the software products used to create this PDF file can be found in the General Info relative to the file; the PDF-creation parameters were optimized for printing. Every care has been taken to ensure that the file is suitable for use by ISO member bodies. In the unlikely event that a problem relating to it is found, please inform the Central Secretariat at the address given below.

**PDF – Exonération de responsabilité**

Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier peut être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence autorisant l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute responsabilité en la matière.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info du fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir l'exploitation de ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation, veuillez en informer le Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous.



**COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT  
DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT**

© ISO 2007

The reproduction of the terms and definitions contained in this International Standard is permitted in teaching manuals, instruction booklets, technical publications and journals for strictly educational or implementation purposes. The conditions for such reproduction are: that no modifications are made to the terms and definitions; that such reproduction is not permitted for dictionaries or similar publications offered for sale; and that this International Standard is referenced as the source document.

With the sole exceptions noted above, no other part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either ISO at the address below or ISO's member body in the country of the requester.

La reproduction des termes et des définitions contenus dans la présente Norme internationale est autorisée dans les manuels d'enseignement, les modes d'emploi, les publications et revues techniques destinés exclusivement à l'enseignement ou à la mise en application. Les conditions d'une telle reproduction sont les suivantes: aucune modification n'est apportée aux termes et définitions; la reproduction n'est pas autorisée dans des dictionnaires ou publications similaires destinés à la vente; la présente Norme internationale est citée comme document source.

À la seule exception mentionnée ci-dessus, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office  
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20  
Tel. + 41 22 749 01 11  
Fax + 41 22 749 09 47  
E-mail [copyright@iso.org](mailto:copyright@iso.org)  
Web [www.iso.org](http://www.iso.org)

Published in Switzerland/Publié en Suisse

## Contents

	Page
<b>Foreword.....</b>	<b>vi</b>
<b>Introduction .....</b>	<b>vii</b>
<b>1 Scope .....</b>	<b>1</b>
<b>2 Terms and definitions.....</b>	<b>2</b>
<b>3 Classification and explanation of imperfections.....</b>	<b>3</b>
<b>4 Types of crack.....</b>	<b>4</b>
<b>5 Designation .....</b>	<b>4</b>
<b>Annex A (informative) Cracking phenomena.....</b>	<b>29</b>
<b>Annex B (informative) Correspondence between the existing classification of imperfections and the designation system according to ISO/TS 17845 .....</b>	<b>30</b>
<b>Bibliography .....</b>	<b>45</b>
<b>Alphabetical index .....</b>	<b>46</b>

Sommaire	Page
<b>Avant-propos .....</b>	viii
<b>Introduction .....</b>	ix
<b>1      Domaine d'application .....</b>	1
<b>2      Termes et définitions .....</b>	2
<b>3      Classification des défauts avec commentaires .....</b>	3
<b>4      Types de fissures .....</b>	4
<b>5      Désignation .....</b>	4
<b>Annexe A (informative) Phénomènes de fissures .....</b>	29
<b>Annexe B (informative) Correspondance entre la classification existante des défauts et le système de désignation selon l'ISO/TS 17845 .....</b>	30
<b>Bibliographie .....</b>	45
<b>Index alphabétique .....</b>	47

Inhalt	Page
<b>Vorwort.....</b>	x
<b>Einleitung.....</b>	xi
<b>1 Anwendungsbereich.....</b>	1
<b>2 Begriffe .....</b>	2
<b>3 Einteilung und Erklärung von Unregelmäßigkeiten .....</b>	3
<b>4 Rissarten.....</b>	4
<b>5 Bezeichnung.....</b>	4
<b>Anhang A (informativ) Rissbildungen .....</b>	29
<b>Anhang B (informativ) Zusammenhang zwischen der vorhandenen Einteilung von Unregelmäßigkeiten und dem Benennungssystem nach ISO/TS 17845.....</b>	30
<b>Literaturhinweise .....</b>	45
<b>Alphabetisches Stichwortverzeichnis .....</b>	48

## Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO 6520-1 was prepared by Technical Committee ISO/TC 44, *Welding and allied processes*, Subcommittee SC 7, *Representation and terms*.

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 6520-1:1998), which has been technically revised.

ISO 6520 consists of the following parts, under the general title *Welding and allied processes — Classification of geometric imperfections in metallic materials*:

- *Part 1: Fusion welding*
- *Part 2: Welding with pressure*

Requests for official interpretations of any aspects of this part of ISO 6520 should be directed to the Secretariat of ISO/TC 44/SC 7 via the user's national standardization body; a complete listing of these bodies can be found at [www.iso.org](http://www.iso.org).

## Introduction

In ISO/TS 17845 another designation system for imperfections is given.

Annexes A and B are for information only.

## Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 6520-1 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 44, *Soudage et techniques connexes*, sous-comité SC 7, *Représentation et terminologie*.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 6520-1:1998), qui a fait l'objet d'une révision technique.

L'ISO 6520 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Soudage et techniques connexes — Classification des défauts géométriques dans les soudures des matériaux métalliques*:

- *Partie 1: Soudage par fusion*
- *Partie 2: Soudage avec pression*

Il convient de faire parvenir les demandes d'interprétation officielles de l'un quelconque des aspects de la présente partie de l'ISO 6520 au secrétariat de l'ISO/TC 44/SC 7 via votre organisme national de normalisation. La liste exhaustive de ces organismes peut être trouvée à l'adresse [www.iso.org](http://www.iso.org).

## Introduction

Dans l'ISO/TS 17845, un autre système de désignation des défauts est donné.

Les Annexes A et B sont données uniquement à titre d'information.

## Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation für Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mitgliedskörperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitgliedskörperschaft, die sich für ein Thema interessiert, für das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die ISO arbeitet bei allen Angelegenheiten der elektrotechnischen Normung eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Internationale Normen werden in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2, erarbeitet.

Die Hauptaufgabe von Technischen Komitees ist die Erarbeitung Internationaler Normen. Die von den Technischen Komitees verabschiedeten internationalen Norm-Entwürfe werden den Mitgliedskörperschaften zur Abstimmung vorgelegt. Die Veröffentlichung als Internationale Norm erfordert Zustimmung von mindestens 75 % der abstimgenden Mitgliedskörperschaften.

Es wird auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, dass einige der Festlegungen in diesem Dokument Gegenstand von Patentrechten sein können. Die ISO ist nicht dafür verantwortlich, einzelne oder alle solcher Patentrechte zu kennzeichnen.

ISO 6520-1 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44, *Schweißen und verwandte Prozesse, SC 7, Darstellung und Begriffe*, erarbeitet.

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 6520-1:1998), die technisch überarbeitet wurde.

ISO 6520 besteht aus den folgenden Teilen, unter dem Haupttitel *Schweißen und verwandte Prozesse — Einteilung von geometrischen Unregelmäßigkeiten an metallischen Werkstoffen*:

- *Teil 1: Schmelzschweißen*
- *Teil 2: Preßschweissungen*

Aufragen für offizielle Auslegungen von Testlegungen zu dieser Norm können an das Sekretariat des ISO/TC 44/SC 7 über ihre nationalen Normungsorganisationen gerichtet werden. Eine vollständige Auflistung kann unter [www.iso.org](http://www.iso.org) gefunden werden.

## Einleitung

In ISO/TS 17845 ist ein weiteres Kennzeichnungssystem für Unregelmäßigkeiten gegeben.

Anhänge A und B sind nur zur Information.



**Welding and allied processes — Classification of geometric imperfections in metallic materials —****Part 1:  
Fusion welding****Soudage et techniques connexes — Classification des défauts géométriques dans les soudures des matériaux métalliques —****Partie 1:  
Soudage par fusion****Schweißen und verwandte Prozesse — Einteilung von geometrischen Unregelmäßigkeiten an metallischen Werkstoffen —****Teil 1:  
Schmelzschweißen****1 Scope**

This part of ISO 6520 serves as the basis for a precise classification and description of weld imperfections.

In order to avoid any confusion, the types of imperfection are defined with explanations and illustrations where necessary.

Metallurgical imperfections are not included.

Another system for the designation of imperfections is possible, according to ISO/TS 17845. Annex B gives the correspondence between the existing classification of imperfections according to ISO 6520-1 and the designation system according to ISO/TS 17845.

**1 Domaine d'application**

La présente partie de l'ISO 6520 sert de base à une classification et à une description précises des défauts de soudure.

De manière à éviter des confusions, les types de défauts sont définis avec des commentaires et des illustrations au besoin.

Les défauts métallurgiques ne sont pas pris en considération.

Un autre système pour la désignation des défauts est possible selon l'ISO/TS 17845. L'Annexe B donne la correspondance entre la classification existante des défauts selon l'ISO 6520-1 et le système de désignation selon l'ISO/TS 17845.

**1 Anwendungsbereich**

Dieser Teil der ISO 6520 soll als Basis für eine genaue Einordnung und Beschreibung von Schweißunregelmäßigkeiten dienen.

Um Unklarheiten zu vermeiden, sind die Unregelmäßigkeitsarten zusammen mit Erklärungen und, wenn notwendig, mit hinzugefügten Skizzen definiert.

Metallurgische Unregelmäßigkeiten sind nicht enthalten.

Ein weiteres System gemäß ISO/TS 17845 zur Benennung von Unregelmäßigkeiten ist möglich. Anhang B stellt den Zusammenhang zwischen der vorhandenen Einteilung von Unregelmäßigkeiten nach ISO 6520-1 und dem Benennungssystem nach ISO/TS 17845 dar.

**NOTE** In addition to the terms and definitions used in two of the three official ISO languages (English and French), this part of ISO 6520 gives the equivalent terms and definitions in the German language; these are published under the responsibility of the member body for Germany (DIN). However, only the terms and definitions given in the official languages can be considered as ISO terms and definitions.

**NOTE** En complément des termes et définitions utilisés dans deux des trois langues officielles de l'ISO (anglais et français), la présente partie de l'ISO 6520 donne les termes et définitions équivalents dans la langue allemande; ces termes et définitions sont publiés sous la responsabilité du comité membre de l'Allemagne (DIN). Toutefois, seuls les termes et définitions donnés dans les langues officielles peuvent être considérés comme étant des termes et définitions de l'ISO.

**ANMERKUNG** Zusätzlich zu den Begriffen in zwei der drei offiziellen Sprachen der ISO (Englisch und Französisch) gibt dieser Teil der ISO 6520 die entsprechenden Begriffe in deutscher Sprache an; diese Begriffe werden unter der Verantwortung der deutschen Mitgliedsorganisation (DIN) veröffentlicht. Dennoch können nur die in den offiziellen Sprachen angegebenen Begriffe als ISO-Begriffe erachtet werden.

## 2 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

### 2.1 imperfection

*(fusion welding)* discontinuity in the weld or a deviation from the intended geometry

## 2 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

### 2.1 défaut

*(soudage par fusion)* discontinuité dans la soudure ou écart par rapport à la géométrie voulue

## 2 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

### 2.1 Unregelmäßigkeit

*(Schmelzschweißen)* Fehlstelle in der Schweißung oder eine Abweichung von der vorgesehenen Geometrie

### 2.2 defect

*(fusion welding)* unacceptable imperfection

### 2.2 défaut inacceptable

*(soudage par fusion)* tout défaut considéré comme inadmissible

### 2.2 Fehler

*(Schmelzschweißen)* unzulässige Unregelmäßigkeit

### 3 Classification and explanation of imperfections

The basis for the numbering system in Table 1 is the classification of imperfections into six main groups:

- cracks;
- cavities;
- solid inclusions;
- lack of fusion and penetration;
- imperfect shape and dimension;
- miscellaneous imperfections.

As far as Table 1 is concerned, it should be noted that

- a) column 1 gives a three-figure reference number for the main group of the imperfection and a four-figure reference number for sub-terms;
- b) column 2 gives the designation of each imperfection and the explanation in English;
- c) column 3 gives the designation of each imperfection and the explanation in French;
- d) column 4 gives the designation of each imperfection and the explanation in German.

### 3 Classification des défauts avec commentaires

Le principe du système de numérotation dans le Tableau 1 repose sur la classification des défauts en six groupes principaux:

- fissures;
- cavités;
- inclusions solides;
- manque de fusion et de pénétration;
- défauts de forme et défauts dimensionnels;
- défauts divers.

### 3 Einteilung und Erklärung von Unregelmäßigkeiten

Die Grundlage für das Nummerierungssystem in Tabelle 1 ist die Einteilung der Unregelmäßigkeiten in sechs Hauptgruppen:

- Risse;
- Hohlräume;
- Feste Einschlüsse;
- Bindefehler und ungenügende Durchschweißung;
- Form- und Maßabweichungen;
- Sonstige Unregelmäßigkeiten.

En ce qui concerne le Tableau 1, il convient de noter que

- a) la colonne 1 donne un numéro de référence à trois chiffres pour le groupe de défauts principal et un numéro de référence à quatre chiffres pour les subdivisions;
- b) la colonne 2 donne la désignation de chaque défaut et le commentaire en anglais;
- c) la colonne 3 donne la désignation de chaque défaut et le commentaire en français;
- d) la colonne 4 donne la désignation de chaque défaut et le commentaire en allemand.

Bezüglich der Tabelle 1 ist darauf hinzuweisen, dass

- a) Spalte 1 eine dreistellige Ordnungsnummer für die Hauptgruppe der Unregelmäßigkeiten und eine vierstellige Ordnungsnummer für Untergruppen enthält;
- b) Spalte 2 die Bezeichnung jeder Unregelmäßigkeit und die Erklärung in Englisch enthält;
- c) Spalte 3 die Bezeichnung jeder Unregelmäßigkeit und die Erklärung in Französisch enthält;
- d) Spalte 4 die Bezeichnung jeder Unregelmäßigkeit und die Erklärung in Deutsch enthält.

**4 Types of crack**

Cracking phenomena occurring during or after welding are listed in Annex A. They are designated by letters.

When a full description of cracking is necessary, it is recommended that a combination of the classification numbers according to Table 1 with the letters used in Annex A be used.

**4 Types de fissures**

Les types de fissuration se produisant pendant ou après le soudage sont présentés dans l'Annexe A. Ils sont désignés par des lettres.

Lorsqu'une description complète des fissures est nécessaire, il est recommandé d'utiliser une combinaison du système numérique de classification du Tableau 1 avec les lettres utilisées dans l'Annexe A.

**4 Rissarten**

Rissbildungen, die während oder nach dem Schweißen auftreten, sind im Anhang A aufgelistet. Sie sind durch Buchstaben bezeichnet.

Wenn eine vollständige Beschreibung von Rissen verlangt wird, sollte eine Kombination der Ordnungsnummern der Tabelle 1 mit den Buchstaben des Anhangs A verwendet werden.

**5 Designation**

Where a designation is required for an imperfection, it shall have, for instance, the following structure:

A crack (100) shall be designated as follows:

**Imperfection ISO 6520-1-100**

**5 Désignation**

Quand une désignation est exigée pour un défaut, elle doit avoir par exemple la structure suivante:

Une fissure (100) doit être désignée comme suit:

**Défaut ISO 6520-1-100**

**5 Bezeichnung**



Wenn eine Bezeichnung für eine Unregelmäßigkeit gefordert wird, muss sie die folgende Form aufweisen:



Ein Riss (100) ist wie folgt zu bezeichnen:



**Unregelmäßigkeit  
ISO 6520-1-100**




**Table 1 — Classification of imperfections**  
**Tableau 1 — Classification des défauts**  
**Tabelle 1 — Einteilung von Unregelmäßigkeiten**





Reference No. Référence n° Referenz Nr.	English Designation and explanation	Français Désignation et commentaires	Deutsch Benennung und Erklärungen
	Group No.1 — Cracks	Groupe n° 1 — Fissures	Gruppe Nr.1 — Risse
100	<b>crack</b> imperfection produced by a local rupture in the solid state which can arise from the effect of cooling or stresses	<b>fissure</b> discontinuité qui peut se produire par une rupture locale à l'état solide en cours de refroidissement ou par des contraintes	<b>Riss</b> Unregelmäßigkeit, die örtlich durch Trennungen im festen Zustand erzeugt wird und bei der Abkühlung oder infolge von Spannungen auftreten kann
1001	<b>microcrack</b> crack visible only under the microscope	<b>microfissure</b> fissure visible seulement au microscope	<b>Mikroriss</b> Riss, der nur unter dem Mikroskop sichtbar ist




<b>101</b>	<b>longitudinal crack</b> crack essentially parallel to the axis of the weld	<b>fissure longitudinale</b> fissure sensiblement parallèle à l'axe de la soudure	<b>Längsriss</b> Riss, der im Wesentlichen parallel zur Schweißnahtachse verläuft
	It can be situated	Elle peut se situer	Er kann liegen
<b>1011</b>	— in the weld metal,	— dans le métal fondu,	— im Schweißgut,
<b>1012</b>	— at the weld junction,	— dans la zone de liaison,	— in der Bindezone,
<b>1013</b>	— in the heat-affected zone,	— dans la zone thermiquement affectée,	— in der Wärmeeinflusszone,
<b>1014</b>	— in the parent material.	— dans le matériau de base.	— im Grundwerkstoff.
			
	1 heat-affected zone		
	1 zone affectée thermiquement		
	1 Wärmeeinflusszone		
<b>102</b>	<b>transverse crack</b> crack essentially transverse to the axis of the weld	<b>fissure transversale</b> fissure sensiblement transversale à l'axe de la soudure	<b>Querriss</b> Riss, der im Wesentlichen quer zur Schweißnahtachse verläuft
	It can be situated	Elle peut se situer	Er kann liegen
<b>1021</b>	— in the weld metal,	— dans le métal fondu,	— im Schweißgut,
<b>1023</b>	— in the heat-affected zone,	— dans la zone thermiquement affectée,	— in der Wärmeeinflusszone,
<b>1024</b>	— in the parent material.	— dans le matériau de base.	— im Grundwerkstoff.
			


<b>103</b>	<b>radiating cracks</b> cracks radiating from a common point  They can be situated <ul style="list-style-type: none"><li>— in the weld metal,</li><li>— in the heat-affected zone,</li><li>— in the parent material.</li></ul> NOTE Small radiation cracks are also called "star cracks".	<b>fissures rayonnantes</b> groupe de fissures issues d'un même point  Elles peuvent se situer <ul style="list-style-type: none"><li>— dans le métal fondu,</li><li>— dans la zone thermiquement affectée,</li><li>— dans le matériau de base.</li></ul> NOTE En anglais, les fissures rayonnantes de faibles dimensions s'appellent «star cracks» (fissures en étoile).	<b>sternförmige Risse</b> sternförmig von einer Stelle ausgehende Risse  Sie können liegen <ul style="list-style-type: none"><li>— im Schweißgut,</li><li>— in der Wärmeeinflusszone,</li><li>— im Grundwerkstoff.</li></ul> ANMERKUNG Im Englischen werden kleine Risse dieses Typs „star cracks“ (Sternrisse) genannt.
			
<b>104</b>	<b>crater crack</b> crack in the crater at the end of a weld which can be <ul style="list-style-type: none"><li>— longitudinal,</li><li>— transverse,</li><li>— radiating (star cracking).</li></ul>	<b>fissure de cratère</b> fissure située dans un cratère de fin de cordon et qui peut être <ul style="list-style-type: none"><li>— longitudinale,</li><li>— transversale,</li><li>— rayonnante.</li></ul>	<b>Endkraterriss</b> Riss im Endkrater der Schweißnaht. Er kann auftreten <ul style="list-style-type: none"><li>— längs,</li><li>— quer,</li><li>— sternförmig.</li></ul>
			




<b>105</b>	<b>group of disconnected cracks</b> group of disconnected cracks in any direction	<b>réseau de fissures marbrées</b> groupe de fissures séparées, d'orientation quelconque	<b>Rissanhäufung</b> Gruppe nicht miteinander verbundener Risse in verschiedenen Richtungen
	It can be situated	Il peut se situer	Sie kann auftreten
	— in the weld metal,	— dans le métal fondu,	— im Schweißgut,
	— in the heat-affected zone,	— dans la zone thermiquement affectée,	— in der Wärmeeinflusszone,
	— in the parent material.	— dans le matériau de base.	— im Grundwerkstoff.
			
<b>106</b>	<b>branching crack</b> group of connected cracks originating from a common crack and distinguishable from a group of disconnected cracks (105) and from radiating cracks (103)	<b>fissure ramifiée</b> ensemble de fissures reliées entre elles, issues d'une même fissure, et qui sont à distinguer d'un réseau de fissures marbrées (105) et de fissures rayonnantes (103)	<b>verästelter Riss</b> Gruppe zusammenhängender Risse, die von einem gemeinsamen Riss ausgehen und sich von der Rissanhäufung (105) bzw. von sternförmigen Rissen (103) unterscheiden
	It can be situated	Elle peut se situer	Sie können auftreten
	— in the weld metal,	— dans le métal fondu,	— im Schweißgut,
	— in the heat-affected zone,	— dans la zone thermiquement affectée,	— in der Wärmeeinflusszone,
	— in the parent material.	— dans le matériau de base.	— im Grundwerkstoff.
			

Reference No. Référence n° Referenz Nr.	English Designation and explanation	Français Désignation et commentaires	Deutsch Benennung und Erklärungen
	Group No. 2 — Cavities	Groupe n° 2 — Cavités	Gruppe Nr. 2 — Hohlräume
200	cavity	cavité	Hohraum
201	gas cavity cavity formed by entrapped gas	soufflure cavité formée par du (ou des) gaz emprisonné(s)	Gaseinschluss Hohlraum, der durch ein- geschlossenes Gas gebildet wurde
2011	gas pore gas cavity of essentially spherical form	soufflure sphéroïdale soufflure de forme sensiblement sphérique	Pore kugelförmiger Gaseinschluss
		 2011	
2012	uniformly distributed porosity number of gas pores distributed in a substantially uniform manner throughout the weld metal; not to be confused with linear porosity (2014) and clustered porosity (2013)	soufflures sphéroïdales uniformément réparties soufflures sphéroïdales essentiellement distribuées de façon régulière dans le métal fondu; à différencier des soufflures alignées (2014) et des nids de soufflures (2013)	gleichmäßig verteilte Porosität Anzahl von Poren, die im Wesentlichen gleichmäßig im Schweißgut verteilt sind; nicht zu verwechseln mit der Porenzeile (2014) und mit dem Porennest (2013)
		 2012	
2013	clustered (localized) porosity group of gas pores having a random geometric distribution	nid de soufflures groupe de soufflures réparties de manière quelconque	Porennest unregelmäßige örtliche Anhäufung von Poren
		 2013	

2014	<b>linear porosity</b> row of gas pores situated parallel to the axis of the weld	<b>soufflures alignées</b> soufflures réparties suivant une ligne parallèle à l'axe de la soudure	<b>Porenzeile</b> Reihe von Poren, parallel zur Achse der Schweißnaht angeordnet	
		 2014		
2015	<b>elongated cavity</b>	large, non-spherical cavity	<b>soufflure allongée</b>	<b>Gaskanal</b>
		with its major dimension approximately parallel to the axis of the weld	soufflure non sphéroïdale importante dont la dimension principale est approximativement parallèle à l'axe de la soudure	langgestreckter Hohlraum mit seiner größten Abmessung etwa parallel zur Achse der Schweißnaht
		 2015		
2016	<b>worm-hole</b> tubular cavity in weld metal caused by release of gas.  The shape and position of worm-holes are determined by the mode of solidification and the sources of the gas. Generally, they are grouped in clusters and distributed in a herringbone formation. Some worm-holes can break the surface of the weld	<b>soufflure vermiculaire</b> soufflure en forme de galerie de ver dans le métal fondu, résultant du cheminement du gaz.  La forme et la position de ces soufflures sont déterminées par le mode de solidification et l'origine du gaz. Elles sont généralement groupées en nids et disposées en arêtes de poisson. Certaines soufflures vermiculaires peuvent déboucher en surface de la soudure	<b>Schlauchpore</b> röhrenförmiger Hohlraum im Schweißgut, hervorgerufen durch ausgeschiedenes Gas.  Die Form und Lage von Schlauchporen werden bestimmt durch den Ablauf der Erstarrung und durch die Herkunft des Gases. Im allgemeinen sind sie zu Nests gruppier und fischgrätenartig verteilt. Einige Schlauchporen können zur Oberfläche der Schweißnaht offen sein	
		 2016	 2016	
	 2016			

2017	<b>surface pore</b> gas pore that breaks the surface of the weld	<b>piqûre</b> soufflure débouchant en surface de la soudure	<b>Oberflächenpore</b> zur Oberfläche offene Pore in der Schweißnaht
	2017 		
2018	<b>surface porosity</b> porosity appearing at the surface of the weld; single or multiple gas cavities that break the surface of the weld	<b>porosité de surface</b> porosité apparaissant à la surface de la soudure; cavités de gaz, seules ou multiples, qui cassent la surface de la soudure	<b>Oberflächenporosität</b> Porosität an der Oberfläche der Schweißnaht einzelne oder mehrfache zur Oberfläche offene Poren in der Schweißnaht
202	<b>shrinkage cavity</b> cavity due to shrinkage during solidification	<b>retassure</b> cavité due au retrait du métal pendant la solidification	<b>Lunker</b> Hohlraum infolge Schrumpfung beim Erstarren
2021	<b>interdendritic shrinkage</b> elongated shrinkage cavity that can contain entrapped gas, formed between dendrites during cooling. Such an imperfection is generally found perpendicular to the weld face.	<b>retassure interdentitaire (desserrement)</b> retassure de forme allongée qui se forme entre les dendrites au cours du refroidissement et dans laquelle peut se trouver emprisonné du gaz. Un tel défaut est généralement perpendiculaire aux faces de la soudure	<b>interdendritischer Lunker (Makrolunker)</b> Länglicher Lunker, der sich zwischen den Dendriten während der Erstarrung gebildet hat und der eingeschlossenes Gas enthalten kann. Eine solche Unregelmäßigkeit befindet sich im Allgemeinen senkrecht zur Nahtoberseite.
	2021 		
2024	<b>crater pipe</b> shrinkage cavity at the end of a weld run and not eliminated before or during subsequent weld runs	<b>retassure de cratère</b> retassure en fin de passe, non éliminée avant ou pendant l'exécution des passes suivantes	<b>Endkraterlunker</b> Lunker am Ende einer Schweißbraupe, der weder vor noch durch nachfolgende Schweißbraupen beseitigt wurde
	2024 		



<b>2025</b>	<b>end crater pipe</b> open crater with a hole reducing the cross-section of the weld	<b>retassure ouverte de cratère</b> retassure ouverte de cratère avec un trou réduisant la section transversale de la soudure	<b>offener Endkraterlunker</b> Endkraterlunker mit Loch, der die Querschnittsfläche der Schweißnaht vermindert
			
<b>203</b>	<b>micro-shrinkage</b> shrinkage cavity visible only under the microscope	<b>microretassure</b> microretassure visible seulement au microscope	<b>Mikrolunker</b> Lunker, der nur mit Mikroskop erkennbar ist
<b>2031</b>	<b>interdendritic microshrinkage</b> elongated micro-shrinkage formed between dendrites during cooling following the boundaries of grains	<b>microretassure interdentitrique</b> microretassure de forme allongée qui se forme entre les dendrites au cours du refroidissement suivant les joints des grains	<b>interdendritischer Mikrolunker</b> länglicher Lunker, der sich zwischen den Dendriten während der Erstarrung entlang der Korngrenzen gebildet hat
<b>2032</b>	<b>transgranular microshrinkage</b> elongated micro-shrinkage cavity crossing grains during solidification	<b>microretassure transgranulaire</b> microretassure de forme allongée qui se forme à travers les grains pendant la solidification	<b>transkristalliner Mikrolunker</b> länglicher Lunker, der die Kristallkörper während der Erstarrung durchtrennt






Reference No. Référence n° Referenz Nr.	English Designation and explanation	Français Désignation et commentaires	Deutsch Benennung und Erklärungen
	Group No. 3 — Solid inclusions	Groupe n° 3 — Inclusions solides	Gruppe Nr. 3 — Feste Einschlüsse
300	<b>solid inclusion</b> solid foreign substances entrapped in the weld metal	<b>inclusion solide</b> corps solide étranger emprisonné dans le métal fondue	<b>fester Einschluss</b> feste Fremdstoffeinlagerung im Schweißgut
301	<b>slag inclusion</b> solid inclusion in the form of slag  Slag inclusions can be	<b>inclusion de laitier</b> inclusion solide constituée de laitier  Les inclusions de laitier peuvent être	<b>Schlackeneinschluss</b> im Schweißgut eingeschlossene Schlacke  Abhängig von den Entstehungsbedingungen können derartige Einschlüsse sein:
3011	— linear,	— alignées,	— zeilenförmig,
3012	— isolated,	— isolées,	— vereinzelt,
3013	— clustered.	— en nid.	— örtlich gehäuft.
		 3011  3012  3013	
302	<b>flux inclusion</b> solid inclusion in the form of flux  Flux inclusions can be	<b>inclusion de flux</b> inclusion solide constituée de flux  Les inclusion de flux peuvent être	<b>Flussmitteleinschluss</b> im Schweißgut eingeschlossenes Flussmittel  Abhängig von den Entstehungsbedingungen können derartige Einschlüsse sein:
3021	— linear,	— alignées (ou en chapelet),	— zeilenförmig,
3022	— isolated,	— isolées,	— vereinzelt,
3023	— clustered.	— en nid.	— örtlich gehäuft.
	See/Voir/Siehe 3011, 3012, 3013.		



<b>303</b>	<b>oxide inclusion</b> solid inclusion in the form of metallic oxide	<b>inclusion d'oxyde</b> inclusion solide constituée d'oxyde métallique	<b>Oxideinschluss</b> Metalloxid, das während der Erstarrung im Schweißgut eingeschlossen wurde
	Oxide inclusions can be	Les inclusions d'oxyde peuvent être	Derartige Einschlüsse können sein:
<b>3031</b>	— linear,	— alignées,	— zeilenförmig,
<b>3032</b>	— isolated,	— isolées,	— vereinzelt,
<b>3033</b>	— clustered.	— en nid.	— örtlich gehäuft.
	See/Voir/Siehe 3011, 3012, 3013.		
<b>3034</b>	<b>puckering</b> in certain cases, especially in aluminium alloys, gross oxide film enfolding can occur due to a combination of unsatisfactory protection from atmospheric contamination and turbulence in the weld pool	<b>peau d'oxyde</b> film d'oxyde métallique, formé dans certains cas, notamment dans celui des alliages d'aluminium, résultant de l'action combinée d'une protection inappropriée contre la contamination atmosphérique et de la turbulence du bain de fusion	<b>Oxidhaut</b> in bestimmten Fällen, vor allem bei Aluminiumlegierungen, können sehr großflächige Oxidfilmbeläge auftreten, die durch das Zusammenwirken von unzureichendem Schutz vor Luftzutritt und Durchwirbeln des Schweißbades bedingt sind
	See/Voir/Siehe 3011, 3012, 3013.		
<b>304</b>	<b>metallic inclusion</b> solid inclusion in the form of foreign metal	<b>inclusion métallique</b> inclusion solide constituée de métal étranger	<b>metallischer Einschluss</b> im Schweißgut eingeschlossenes Teilchen von Fremdmetall
	Metallic inclusions can be	Il peut s'agir d'inclusions métalliques de	Es kann bestehen aus
<b>3041</b>	— tungsten,	— tungstène,	— Wolfram,
<b>3042</b>	— copper,	— cuivre,	— Kupfer,
<b>3043</b>	— other metal.	— autre métal.	— sonstigem Metall.
	See/Voir/Siehe 3011, 3012, 3013.		

Reference No. Référence n° Referenz Nr.	English Designation and explanation	Français Désignation et commentaires	Deutsch Benennung und Erklärungen
	<b>Group No. 4 — Lack of fusion and Penetration</b>	<b>Groupe n° 4 — Manque de fusion et de pénétration</b>	<b>Gruppe Nr. 4 — Bindefehler und ungenügende Durchschweißung</b>
400	<b>lack of fusion and penetration</b>	<b>manque de fusion et de pénétration</b>	<b>Bindefehler und ungenügende Durchschweißung</b>
401	<p><b>lack of fusion</b> lack of union between the weld metal and the parent material or between the successive layers of weld metal</p> <p>It can be one of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— lack of side-wall fusion;</li> <li>— lack of inter-run fusion<sup>a</sup>;</li> <li>— lack of root fusion;</li> <li>— micro-lack of fusion.</li> </ul> <p>NOTE Also referred to as "cold laps".</p>	<p><b>manque de fusion</b> manque de liaison entre le métal déposé et le matériau de base ou entre des couches contigües de métal déposé</p> <p>Un des manques suivants est possible:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— manque de fusion des bords;</li> <li>— manque de fusion entre passes<sup>a</sup>;</li> <li>— manque de fusion à la racine;</li> <li>— micro-manque de fusion.</li> </ul> <p>NOTE En anglais, le manque de fusion s'appelle aussi «cold laps».</p>	<p><b>Bindefehler</b> unzureichende Bindung zwischen Schweißgut und Grundwerkstoff oder zwischen den nachfolgenden Schweißgutschichten</p> <p>Folgende Arten sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Flankenbindefehler;</li> <li>— Lagenbindefehler<sup>a</sup>;</li> <li>— Wurzelbindefehler;</li> <li>— Mikrobindefehler.</li> </ul> <p><b>ANMERKUNG</b> Im Englischen auch „cold laps“ genannt.</p>
	<p>The figure contains four diagrams labeled 4011 through 4014. Diagram 4011 shows a cross-section of a weld with a gap between the weld metal and the base metal. Diagram 4012 shows a cross-section with a deep, narrow gap between two weld passes. Diagram 4013 shows a cross-section with a gap at the root of a double-sided weld. Diagram 4014 shows a cross-section with a small, localized gap in the weld metal.</p>		
	<p><sup>a</sup> In French, the terms "collage noir" and "collage blanc" are used. Unlike "collage blanc", "collage noir" includes non-melted oxide inclusions in the fusion zone.</p> <p><sup>a</sup> En français, on utilise les termes «collage noir» et «collage blanc». Contrairement à collage blanc, collage noir contient des inclusions d'oxydes non fondues dans la zone de fusion.</p> <p><sup>a</sup> Im Französischen werden die Begriffe „collage noir“ und „collage blanc“ verwendet. Im Gegensatz zu „collage blanc“ enthält „collage noir“ aufgeschmolzene Oxideinschlüsse in der Schmelzzone.</p>		



402	<b>incomplete penetration (lack of penetration)</b> difference between the actual and the nominal penetration	<b>manque de pénétration (pénétration incomplète)</b> différence entre la pénétration réelle et la pénétration nominale	<b>ungenügende Durchschweißung</b> Unterschied zwischen tatsächlichem Einbrand und Solleinbrand
		<p>1 actual penetration pénétration réelle tatsächlicher Einbrand</p> <p>2 nominal penetration pénétration nominale Soleinbrand</p>	
4021	<b>incomplete root penetration</b> one or both fusion faces of the root are not melted	<b>manque de pénétration à la racine</b> l'un ou les deux bords de la racine ne sont pas fondu	<b>ungenügender Wurzeleinbrand</b> eine oder beide Stegflanken der Wurzel sind nicht aufgeschmolzen
403	<b>spiking</b> extremely non-uniform penetration occurring in electron-beam and laser welding giving a sawtooth appearance  This can include cavities, cracks, shrinkages, etc.	<b>pénétration en doigts de gant</b> <b>pénétration en dents de scie</b> pénétration extrêmement irrégulière, rencontrée en soudage par faisceau d'électrons ou en soudage laser, donnant au cordon un aspect en dents de scie  Elle peut inclure des cavités, fissures, retraits, etc.	<b>Spikebildung</b> extrem ungleichmäßiger Einbrand, der beim Elektronenstrahl- und Laserstrahlschweißen auftritt und ein sägezahn-artiges Aussehen hat  Er kann Hohlräume, Risse, Lunker usw. einschließen.




Reference No. Référence n° Referenz Nr.	English Designation and explanation	Français Désignation et commentaires	Deutsch Benennung und Erklärungen
	<b>Group No. 5 — Imperfect shape and dimensions</b>	<b>Groupe n° 5 — Défauts de forme et défauts dimensionnels</b>	<b>Gruppe Nr. 5 — Form- und Maßabweichungen</b>
500	<b>imperfect shape</b> imperfect shape of the external surfaces of the weld or defective joint geometry	<b>forme défectueuse</b> forme imparfaite des faces externes de la soudure ou forme géométrique imparfaite du joint	<b>Formfehler</b> unvollkommene Form der äußeren Oberfläche der Schweißung oder mangelhafte Geometrie der Verbindung
501	<b>undercut</b> irregular groove at a toe of a run in the parent material or in previously deposited weld metal	<b>caniveau</b> sillon irrégulier au niveau de la ligne de raccordement de la soudure, situé soit dans le matériau de base, soit dans le métal fondu déposé préalablement	<b>Einbrandkerbe</b> unregelmäßige Kerbe auf der Deckseite einer Raupe im Grundwerkstoff oder im vorher eingebrachten Schweißgut, bewirkt durch Schweißen
5011	<b>continuous undercut</b> undercut of significant length without interruption	<b>caniveau continu</b> caniveau d'une longueur importante d'un seul tenant	<b>durchlaufende Einbrandkerbe</b> Einbrandkerbe von großer Länge ohne Unterbrechungen
			
5012	<b>intermittent undercut</b> short length of undercut, intermittent along the weld	<b>morsure</b> <b>caniveau discontinu</b> caniveau de faible longueur apparaissant par intermittence le long de la soudure	<b>nicht durchlaufende Einbrandkerbe</b> kurze unterbrochene Einbrandkerbe entlang der Schweißnaht
			



<b>5013</b>	<b>shrinkage grooves</b> undercuts visible on each side of the root run	<b>caniveaux à la racine</b> caniveaux apparaissant de chaque côté de la passe de fond	<b>Wurzelkerben</b> Kerben, die auf beiden Seiten der Wurzellage sichtbar sind
			
<b>5014</b>	<b>inter-run undercut (interpass undercut)</b> undercut in the longitudinal direction between weld runs	<b>caniveau entre passes</b> caniveau apparaissant dans le sens longitudinal de la soudure, entre passes	<b>Längskerbe zwischen den Schweißraupen</b> Kerbe, die in Längsrichtung zwischen den Schweißraupen verläuft
			
<b>5015</b>	<b>local intermittent undercut</b> short undercuts, irregularly spaced, on the side or on the surface of the weld runs	<b>caniveau discontinu local</b> <b>morsure locale</b> caniveaux de faible longueur, irrégulièrement espacés, situés le long de ou à la surface des passes de soudure	<b>örtlich unterbrochene Kerben</b> kurze Kerben in unterschiedlichen Abständen an der Seite oder auf der Oberfläche der Schweißraupen
			
<b>502</b>	<b>excess weld metal</b> reinforcement of the butt weld on the face is too large	<b>surépaisseur excessive</b> la surépaisseur du côté endroit de la soudure bout à bout est trop importante	<b>zu große Nahtüberhöhung</b> Nahtüberhöhung der Decklage einer Stumpfnaht ist zu groß
		 1 normal 1 normal 1 normal	

503	<b>excessive convexity</b> reinforcement of the fillet is too large	<b>convexité excessive</b> la surépaisseur du cordon d'angle est trop importante	<b>zu große Nahtüberhöhung</b> übermäßig große Schweißgutmenge in der Decklage einer Kehlnaht
		 1 normal 1 normal 1 normal	
504	<b>excessive penetration</b> reinforcement of the butt weld on the root side is too large	<b>excès de pénétration</b> la surépaisseur à la racine de la soudure bout à bout est trop importante	<b>zu große Wurzelüberhöhung</b> übermäßig große Schweißgutmenge infolge Wurzeldurchtropfung
5041	This can be <b>local excessive penetration</b>	Il peut s'agir de <b>excès de pénétration locale</b>	Sie kann sein: <b>örtliche Wurzelüberhöhung</b>
5042	<b>continuous excessive penetration</b>	<b>excès de pénétration continue</b>	<b>durchlaufende zu große Wurzelüberhöhung</b>
5043	<b>excessive melt-through</b>	<b>excès de pleine pénétration</b>	<b>zu große Durchschmelzung</b>
			

<b>505</b>	<b>incorrect weld toe</b> too small an angle ( $\alpha$ ) between the plane of the parent material surface and a plane tangential to the weld-run surface at the toe of the weld	<b>défaut de raccordement</b> angle ( $\alpha$ ) trop faible entre le plan tangent à la surface du matériau de base et le plan tangent à la surface du cordon et passant par la ligne de raccordement de la soudure	<b>schroffer Nahtübergang (fehlerhaftes Nahtprofil)</b> zu kleiner Winkel ( $\alpha$ ) zwischen der Oberfläche des Grundwerkstoffs und einer Ebene tangential zur Schweißraupenoberfläche im Nahtübergang
<b>5051</b>	<b>incorrect weld toe angle</b> too small an angle ( $\alpha$ ) between the plane of the parent material surface and a plane tangential to the weld-run surface at the toe of the weld	<b>angle au raccordement incorrect</b> angle ( $\alpha$ ) trop faible entre le plan tangent à la surface du matériau de base et le plan tangent à la surface du cordon et passant par la ligne de raccordement de la soudure	<b>fehlerhafter Nahtübergangswinkel</b> zu kleiner Winkel ( $\alpha$ ) zwischen der Oberfläche des Grundwerkstoffes und einer Ebene tangential zur Schweißraupenoberfläche im Nahtübergang
<b>5052</b>	<b>incorrect weld toe radius</b> too small a radius ( $r$ ) at the toe of the weld	<b>rayon au raccordement incorrect</b> rayon ( $r$ ) trop faible au raccordement de la soudure	<b>fehlerhafter Nahtübergangsradius</b> zu kleiner Radius ( $r$ ) am Nahtübergang
<p>5051                          5052</p>			


506	<b>overlap</b> excessive weld metal covering the parent material surface but not fused to it	<b>débordement</b> excès de métal fondu débordant sur le matériau de base, sans liaison intime avec celui-ci	<b>Schweißgutüberlauf</b> übermäßige Menge Schweißgut, die die Oberfläche des Grundwerkstoffes ohne Aufschmelzung bedeckt
	This can be <b>toe overlap</b> toe overlap at the weld toe	Il peut s'agir de <b>débordement de la passe terminale</b> débordement de la passe terminale	Es kann sein: <b>Schweißgutüberlauf an der Decklage</b> Schweißgutüberlauf am Schweißnahtübergang bei der Decklage
	<b>root overlap</b> root overlap at the weld root	<b>débordement de la passe de fond</b> débordement de la passe de fond	<b>Schweißgutüberlauf auf der Wurzelseite</b> Schweißgutüberlauf auf der Wurzelseite
			
507	<b>linear misalignment</b> misalignment between two welded pieces such that they are not in the same required parallel plane, even though their surface planes are parallel	<b>défaut d'alignement</b> non-alignement de deux pièces soudées, se traduisant par une dénivellation, leurs surfaces étant néanmoins parallèles	<b>Kantenversatz</b> Versatz zwischen zwei zu schweißenden Teilen, bei denen die Oberflächen zwar parallel sind, aber nicht in der geforderten gleichen parallelen Ebene liegen
5071	This can be <b>linear misalignment between plates</b> pieces are plates	Il peut s'agir de <b>défaut d'alignement entre tôles</b> les pièces sont des tôles	Es kann sein: <b>Kantenversatz bei Blechen</b> Teile sind Bleche
	<b>linear misalignment between tubes</b> pieces are tubes	<b>défaut d'alignement entre tubes</b> les pièces sont des tubes	<b>Kantenversatz bei Rohren</b> Teile sind Rohre
			

508	<b>angular misalignment</b> misalignment between two welded pieces such that their surface planes are not parallel or at the intended angle	<b>défaut angulaire</b> non-alignement de deux pièces soudées, se traduisant par la formation d'un angle entre leurs surfaces ou non-respect de l'angle prévu	<b>Winkelversatz</b> Versatz zwischen zwei geschweißten Teilen, bei denen die Oberflächen nicht parallel sind oder nicht im beabsichtigten Winkel stehen
			
509	<b>sagging</b> weld metal collapse due to gravity  According to the circumstances, it can be	<b>effondrement</b> affaissement du métal fondu dû à la gravité  Suivant le cas, on peut distinguer	<b>verlaufenes Schweißgut</b> durch Schwerkraft bewirktes verlaufenes Schweißgut  Je nach den Umständen wird unterschieden:
5091	— sagging in the horizontal position,	— effondrement en corniche,	— verlaufen in Querposition,
5092	— sagging in the flat or overhead position,	— effondrement à plat ou au plafond,	— verlaufen in Wannen- oder Überkopfposition,
5093	— sagging in a fillet weld,	— effondrement d'une soudure d'angle,	— verlaufen bei einer Kehlnaht,
5094	— sagging (melting) at the edge of the weld.	— effondrement d'une soudure à clin.	— abschmelzen an der Kante.
			
510	<b>burn-through</b> collapse of the weld pool resulting in a hole in the weld	<b>trou</b> effondrement du bain de fusion entraînant la perforation de la soudure	<b>Durchbrand</b> Durchbrand im Schmelzbad, der ein durchgehendes Loch in der Schweißnaht verursacht
			


511	<b>incompletely filled groove</b> longitudinal continuous or intermittent channel in the surface of a weld due to insufficient deposition of weld filler material	<b>manque d'épaisseur</b> insuffisance continue ou intermittente de métal déposé conduisant à un profil de cordon en retrait par rapport au profil correct	<b>Decklagenunterwölbung</b> längs durchgehende oder unterbrochene Vertiefung in der Nahtoberfläche infolge fehlenden Schweißguts
			
512	<b>excessive asymmetry of fillet weld (excessive unequal leg length)</b> explanation not necessary	<b>défaut de symétrie excessif de soudure d'angle</b> commentaire non nécessaire	<b>übermäßige Ungleichschenkligkeit bei Kehlnähten</b> Erklärung nicht notwendig
		 <p>1 nominal shape forme nominale Sollform 2 actual shape forme réelle tatsächliche Form</p>	
513	<b>irregular width</b> excessive variation in width of the weld	<b>largeur irrégulière</b> variation excessive de la largeur du cordon	<b>unregelmäßige (Naht-) Breite</b> übermäßige Schwankung der Nahtbreite
514	<b>irregular surface</b> excessive surface roughness	<b>surface irrégulière</b> irrégularité excessive de la surface	<b>unregelmäßige Nahtzeichnung</b> übermäßige Oberflächenrauheit
515	<b>root concavity</b> shallow groove due to shrinkage of a butt weld at the root (see also 5013)	<b>retassure à la racine</b> manque d'épaisseur à la racine d'une soudure bout à bout dû au retrait du métal fondu (voir aussi 5013)	<b>Wurzelrückfall</b> flache Vertiefung in der Wurzellage infolge Schwindung bei einer Stumpfnaht (siehe auch 5013)
			



516	<b>root porosity</b> spongy formation at the root of a weld due to bubbling of the weld metal at the moment of solidification	<b>rochage</b> formation spongieuse à la racine d'une soudure due à un bouillonnement du métal fondu au moment de sa solidification	<b>Wurzelporosität</b> schwammige Ausbildung der Nahtwurzel als Folge von Blasenbildung des Schweißgutes bei der Erstarrung
517	<b>poor restart</b> local surface irregularity at a weld restart  It can occur	<b>mauvaise reprise</b> irrégularité locale de surface à l'endroit d'une reprise  Elle peut se trouver	<b>Ansatzfehler</b> örtliche Unregelmäßigkeit beim Wiederzünden  Er kann auftreten
5171	— in the capping run,	— dans la passe terminale,	— in der Decklage,
5172	— in the root run.	— dans la passe de fond.	— in der Wurzellage.
			
520	<b>excessive distortion</b> dimensional deviation due to shrinkage and distortion of welds	<b>déformation excessive</b> écart dimensionnel dû au retrait et à la déformation de la soudure	<b>zu großer Verzug</b> Maßabweichung infolge von Schrumpfung und Verzug beim Schweißen
521	<b>incorrect weld dimensions</b> deviation from prescribed dimensions of the weld	<b>dimensions incorrectes de la soudure</b> écart par rapport aux dimensions prescrites de la soudure	<b>mangelhafte Abmessungen der Schweißung</b> Abweichung von den vorgeschriebenen Maßen der Schweißung

5211	<b>excessive weld thickness</b> weld thickness is too large	<b>épaisseur excessive de la soudure</b> l'épaisseur de la soudure est trop importante	<b>zu große Schweißnahtdicke</b> Dicke der Schweißnaht ist zu groß
5212	<b>excessive weld width</b> weld width is too large	<b>largeur excessive de la soudure</b> la largeur de la soudure est trop importante	<b>zu große Schweißnahtbreite</b> Breite der Schweißnaht ist zu groß
<p>The diagram shows a cross-section of a fillet weld. It features two vertical plates being joined. The top plate has a wavy profile. A dimension line with arrows indicates the total width between the outer edges of the plates, labeled 5212. Another dimension line with arrows indicates the thickness of the weld itself, labeled 5211. Two points on the weld are labeled 1 and 2, corresponding to the definitions below.</p>			
5213	<b>insufficient throat thickness</b> actual throat thickness of the fillet weld is too small	<b>gorge insuffisante</b> la gorge réelle du cordon d'angle est trop faible	<b>zu kleine Kehlnahtdicke</b> tatsächliche Kehlnahtdicke ist zu klein
<p>The diagram shows a cross-section of a fillet weld. It features two vertical plates being joined. A dimension line with arrows indicates the thickness of the weld, labeled 5213. Two points on the weld are labeled 1 and 2, corresponding to the definitions below.</p>			

5214	<b>excessive throat thickness</b> actual throat thickness of the fillet weld is too large	<b>gorge excessive</b> la gorge réelle du cordon d'angle est trop importante	<b>zu große Kehlnahtdicke</b> tatsächliche Kehlnahtdicke ist zu groß
 <p style="margin-top: 10px;">           1 design throat thickness            gorge théorique            Sollnahtdicke            2 actual throat thickness            gorge réelle            tatsächliche Nahtdicke         </p>			

Reference No. Référence n° Referenz Nr.	English Designation and explanation	Français Désignation et commentaires	Deutsch Benennung und Erklärungen
	<b>Group No. 6 — Miscellaneous imperfections</b>	<b>Groupe n° 6 — Défauts divers</b>	<b>Gruppe Nr. 6 — Sonstige Unregelmäßigkeiten</b>
600	<b>miscellaneous imperfections</b> all imperfections which cannot be included in groups 1 to 5	<b>défauts divers</b> défauts n'entrant pas dans les groupes 1 à 5	<b>sonstige Unregelmäßigkeiten</b> alle Unregelmäßigkeiten, die nicht in die Gruppen 1 bis 5 eingeordnet werden können
601	<b>arc strike stray arc</b> local damage to the surface of the parent material adjacent to the weld, resulting from arcing or striking the arc outside the joint preparation	<b>coup d'arc amorçage accidentel</b> altération locale et superficielle du matériau de base résultant d'un amorçage accidentel de l'arc au voisinage de la soudure	<b>Zündstelle</b> örtliche Beschädigung der Oberfläche des Grundwerk- stoffes neben der Schweiß- naht durch Brennen oder Zünden des Lichtbogens außerhalb der Schweißfuge
602	<b>spatter</b> globules of weld metal or filler metal expelled during welding and adhering to the surface of parent material or solidified weld metal	<b>projection</b> perles éclaboussure de métal en fusion projetée pendant le soudage et qui adhère sur le matériau de base ou le métal fondu déjà solidifié	<b>Spritzer</b> während des Schweißens entstehende Spritzer, die aus dem Schweißgut oder Zusatzwerkstoff stammen und auf der Oberfläche des Grundwerkstoffes oder auf dem erstarrten Schweißgut haften
6021	<b>tungsten spatter</b> particles of tungsten transferred from the electrode to the surface of parent material or solidified weld metal	<b>projection de tungstène</b> particules de tungstène provenant de l'électrode et projétées pendant le soudage sur le matériau de base ou le métal fondu déjà solidifié	<b>Wolframspritzer</b> Wolframteilchen, die von der Elektrode auf die Oberfläche des Grundwerkstoffes oder auf das erstarrte Schweißgut abgeschieden werden
603	<b>torn surface</b> surface damage due to the removal by fracture of temporary welded attachments	<b>déchirure locale ou arrachement local</b> blessure locale et superficielle du métal de base produite lors de l'arrachement d'attachments soudées temporaires	<b>Ausbrechung</b> beschädigte Oberfläche als Folge des Entfernen von temporären Fertigungs- hilfsmitteln durch Abbrechen
604	<b>grinding mark</b> local damage due to grinding	<b>coup de meule</b> blessure locale due au meulage	<b>Schleifkerbe</b> örtliche Beschädigung durch Schleifen
605	<b>chipping mark</b> local damage due to use of a chisel or other tools	<b>coup de burin</b> blessure locale due à l'action d'un burin ou d'un autre outil	<b>Meißelkerbe</b> örtliche Beschädigung durch Anwendung eines Meißels oder anderer Werkzeuge

<b>606</b>	<b>underflushing</b> reduction in the thickness of the workpiece due to excessive grinding	<b>meulage excessif</b> réduction de l'épaisseur de la pièce due à un meulage excessif	<b>Unterschleifung</b> mangelnde Dicke des Werkstücks durch übermäßiges Schleifen
<b>607</b>	<b>tack weld imperfection</b> imperfection resulting from defective tack welding, e.g.	<b>défaut de soudure de pointage</b> défaut dû à un pointage incorrect, par exemple	<b>Heftnahtunregelmäßigkeit</b> Unregelmäßigkeit als Folge einer fehlerhaften Heftschweißung, z. B.
<b>6071</b>	— broken run or no penetration,	— la soudure de pointage s'est rompue ou n'a pas pénétré,	— unterbrochene Raupe oder kein Einbrand,
<b>6072</b>	— defective tack has been overwelded.	— on a soudé par-dessus la soudure de pointage défectueuse.	— fehlerhafte Heftstelle wurde überschweißt.
<b>608</b>	<b>misalignment of opposite runs</b> difference between the centrelines of two runs made from opposite sides of the joint	<b>cordons opposés décalés</b> écart entre les lignes médianes de deux passes	<b>Nahtversatz</b> <b>gegenüberliegender Schweißraupen (beidseitiges Schweißen)</b> Abstand zwischen den Mittellinien von zwei Raupen von gegenüberliegenden Schweißungen
		 608	
<b>610</b>	<b>temper colours (visible oxide film)</b> lightly oxidized surface in the weld zone, e.g. in stainless steels	<b>couleurs de revenu</b> légère oxydation de la surface en zone fondue, par exemple dans les aciers inoxydables	<b>Anlauffarben</b> leicht oxidierte Oberfläche im Schweißbereich, z. B. bei nicht-rostendem Stahl
<b>6101</b>	<b>discolouration</b> visibly tinted surface layers in the weld metal and heat-affected zone caused by the weld heat and/or by lack of protection, e.g. in titanium	<b>décoloration</b> couches de la surface visiblement teintées dans le métal de soudure et la zone thermiquement affectée, causées par la chaleur du soudage et/ou par manque de protection, par exemple dans le titane	<b>Verfärbung</b> deutlich sichtbar gefärbte Oberfläche auf dem Schweißgut und der Wärmeeinflusszone, verursacht durch die Schweißwärme und/oder fehlenden Schutz, z. B. bei Titan
<b>613</b>	<b>scaled surface</b> heavily oxidized surface in the weld zone	<b>surface calaminée</b> forte oxydation de la surface en zone fondue	<b>verzunderte Oberfläche</b> stark oxidierte Oberfläche im Schweißbereich
<b>614</b>	<b>flux residue</b> flux residue that is not sufficiently removed from the surface	<b>résidu de flux</b> élimination insuffisante des résidus de flux à la surface	<b>Flussmittelrest</b> Flussmittelrückstand ist nicht ausreichend von der Oberfläche entfernt worden

615	<b>slag residue</b> adherent slag that is not sufficiently removed from the surface of the weld	<b>résidu de laitier</b> élimination insuffisante du laitier adhérant à la surface de la soudure	<b>Schlackenrest</b> anhaftende Schlacke ist nicht ausreichend von der Oberfläche der Schweißnaht entfernt worden
617	<b>incorrect root gap for fillet welds</b> excessive or insufficient gap between the parts to be joined	<b>mauvais assemblage en soudure d'angle</b> écartement excessif ou insuffisant entre les pièces à souder	<b>schlechte Passung bei Kehlnähten</b> übermäßiger oder mangelhafter Stirnflächenabstand zwischen den zu verbindenden Teilen
			
618	<b>swelling</b> imperfection due to a burning on welded joints in light alloys resulting from a prolonged holding time in the solidification stage	<b>gonflement</b> défaut dû à une brûlure de joints soudés en alliages légers et qui résulte d'un maintien prolongé dans l'intervalle de solidification	<b>Schwellung</b> Unregelmäßigkeit, bedingt durch Überhitzung einer geschweißten Leichtmetallverbindung, hervorgerufen durch eine verzögerte Haltezeit beim Erstarrungsvorgang
			

## Annex A (informative)

### Cracking phenomena

## Annexe A (informative)

### Phénomènes de fissures

## Anhang A (informativ)

### Rissbildungen

Reference Référence Referenz	English Designation and explanation	Français Désignation et commentaires	Deutsch Benennung und Erklärungen
E	<b>Weld cracking</b>  Cracks occurring during or after welding	<b>Fissures dues au soudage</b>  Fissures se produisant pendant ou après soudage	<b>Schweißnahtrisse</b>  Risse, die während oder nach dem Schweißen entstehen
Ea	— hot crack	— fissure à chaud	— Heißriss
Eb	— solidification crack	— fissure de solidification	— Erstarrungsriß
Ec	— liquation crack	— fissure par liquation	— Aufschmelzungsriß
Ed	— precipitation induced crack	— fissure due à un phénomène de précipitation	— Ausscheidungsriß
Ee	— age hardening crack	— fissure due à un phénomène de durcissement structural	— Aufhärtungsriß
Ef	— cold crack	— fissure à froid	— Kaltriss
Eg	— ductility-dip crack (brittle crack)	— fissure par manque de ductilité (fissure fragile)	— Sprödriss
Eh	— shrinkage crack	— fissure de retrait	— Schrumpfriss
Ei	— hydrogen-induced crack	— fissure par l'hydrogène	— Wasserstoffriß
Ej	— lamellar tearing	— arrachement lamellaire	— Lamellenriß
Ek	— toe crack	— fissure au raccordement	— Kerbriss
EI	— ageing induced crack (nitrogen diffusion crack)	— fissure par vieillissement (fissure par diffusion d'azote)	— Alterungsriß (Stickstoffdiffusionsriß)

**Annex B**  
(informative)

**Correspondence between the existing classification of imperfections and  
the designation system according to ISO/TS 17845**

**Annexe B**  
(informative)

**Correspondance entre la classification existante des défauts et le  
système de désignation selon l'ISO/TS 17845**

**Anhang B**  
(informativ)

**Zusammenhang zwischen der vorhandenen Einteilung von  
Unregelmäßigkeiten und dem Benennungssystem nach ISO/TS 17845**

Table B.1 — Correspondence with the classification of imperfections given in EN ISO 6520-1  
Tableau B.1 — Correspondance avec la classification des défauts donnée dans l'EN ISO 6520-1

Tabelle B.1 — Übereinstimmung mit der in EN ISO 6520-1 angegebenen Einteilung der  
Unregelmäßigkeiten

ISO 6520-1:2007			ISO/TS 17845:2004
Reference Référence Referenz	Designation Désignation Bezeichnung	Precision Précision complémentaire Genaue Festlegung	Designation Désignation Bezeichnung
100	crack fissure Riss		1AAAA
1001	microcrack microfissure Mikroriss		1BAAA

**Table B.1 (continued)****Tableau B.1 (suite)****Tabelle B.1 (fortgesetzt)**

ISO 6520-1:2007			ISO/TS 17845:2004
Reference Référence Referenz	Designation Désignation Bezeichnung	Precision Précision complémentaire Genaue Festlegung	Designation Désignation Bezeichnung
101	longitudinal crack fissure longitudinale Längsriss		1ABAA
1011		in the weld metal dans le métal fondu im Schweißgut	1ABAB
1012		at the weld junction dans la zone de liaison in der Bindezone	1ABAC
1013		in the heat-affected zone dans la zone thermiquement affectée in der Wärmeeinflusszone	1ABAD
1014		in the parent metal dans le matériau de base im Grundwerkstoff	1ABAE
102	transverse crack fissure transversale Querriss		1ACAA
1021		in the weld metal dans le métal fondu im Schweißgut	1ACAB
1023		in the heat-affected zone dans la zone thermiquement affectée in der Wärmeeinflusszone	1ACAD
1024		in the parent material dans le matériau de base im Grundwerkstoff	1ACAE

**Table B.1 (continued)****Tableau B.1 (suite)****Tabelle B.1 (fortgesetzt)**

ISO 6520-1:2007			ISO/TS 17845:2004
Reference Référence Referenz	Designation Désignation Bezeichnung	Precision Précision complémentaire Genaue Festlegung	Designation Désignation Bezeichnung
103	<b>radiating cracks</b> <b>fissures rayonnantes</b> <b>sternförmige Riss</b>		1AHAA
1031		in the weld metal dans le métal fondu im Schweißgut	1AHAB
1033		in the heat-affected zone dans la zone thermiquement affectée in der Wärmeeinflusszone	1AHAD
1034		in the parent material dans le matériau de base im Grundwerkstoff	1AHAE
104	<b>crater cracks</b> <b>fissure de cratère</b> <b>Endkraterriß</b>		1AAAK
1045		longitudinal longitudinale längs	1ABA K
1046		transverse transversale quer	1ACAK
1047		radiating (star cracking) rayonnante sternförmig	1AHAK
105	<b>group of disconnected cracks</b> <b>réseau de fissures marbrées</b> <b>Rissanhäufung</b>		1AAIA
1051		in the weld metal dans le métal fondu im Schweißgut	1AAIB
1053		in the heat-affected zone dans la zone thermiquement affectée in der Wärmeeinflusszone	1AAID
1054		in the parent material dans le matériau de base im Grundwerkstoff	1AAIE

**Table B.1 (continued)****Tableau B.1 (suite)****Tabelle B.1 (fortgesetzt)**

ISO 6520-1:2007			ISO/TS 17845:2004
Reference Référence Referenz	Designation Désignation Bezeichnung	Precision Précision complémentaire Genaue Festlegung	Designation Désignation Bezeichnung
106	branching cracks fissure ramifiée verästelter Riss		1AFAA
1061		in the weld metal dans le métal fondu im Schweißgut	1AFAB
1063		in the heat-affected zone dans la zone thermiquement affectée in der Wärmeeinflusszone	1AFAD
1064		in the parent material dans le matériau de base im Grundwerkstoff	1FAAE
200	cavity cavité Hohlraum		2AAAA
201	gas cavity soufflure Gaseinschluss		2BAAA
2011	gas pore soufflure sphéroïdale Pore		2BGAA
2012	uniformly distributed porosity soufflures sphéroïdales uniformément réparties Porosität (gleichmäßig verteilt)		2BAGA
2013	clustered (localized) porosity nid de soufflures Porennest		2BAFA
2014	linear porosity soufflures alignées Porenzeile		2BAHA
2015	elongated cavity soufflure allongée Gaskanal		2BIAA

**Table B.1 (continued)****Tableau B.1 (suite)****Tabelle B.1 (fortgesetzt)**

ISO 6520-1:2007			ISO/TS 17845:2004
Reference Référence Referenz	Designation Désignation Bezeichnung	Precision Précision complémentaire Genaue Festlegung	Designation Désignation Bezeichnung
2016	worm-hole soufflure vermiculaire <b>Schlauchpore</b>		2BEAA
2017	surface pore piqûre <b>Oberflächenpore</b>		2BALA
2017		on the weld face à la surface du cordon auf der Schweißnahtoberfläche	2BALF
2017		on the weld root à la racine in der Schweißnahtwurzel	2BALG
202	shrinkage cavity retassure <b>Lunker</b>		2CAAA
2021	interdendritic shrinkage retassure interdentitrique (desserrement) <b>interdendritischer Lunker (Makrolunker)</b>		2GAAA
2024	crater pipe retassure de cratère <b>Endkraterlunker</b>		2DAAL
2025	end-crater pipe retassure ouverte de cratère <b>offener Endkraterlunker</b>		2DALK
203	micro-shrinkage microretassure <b>Mikrolunker</b>		2EAAA
2031	interdendritic microshrinkage microretassure interdentitrique <b>interdendritischer Mikrolunker</b>		2IAAA

**Table B.1 (continued)****Tableau B.1 (suite)****Tabelle B.1 (fortgesetzt)**

ISO 6520-1:2007			ISO/TS 17845:2004
Reference Référence Referenz	Designation Désignation Bezeichnung	Precision Précision complémentaire Genaue Festlegung	Designation Désignation Bezeichnung
2032	trans-granular micro-shrinkage microretassure transgranulaire transkristalliner Mikrolunker		2JAAA
300	solid inclusion inclusion solide fester Einschluss		3AAAA
301	slag inclusion inclusion de laitier Schlackeneinschluss		3BAAA
3011		linear alignées	3BIAA
3012		zeilenförmig isolated isolées	3BAJA
3014		vereinzelt clustered en nid örtlich gehäuft	3BAFA
302	flux inclusion inclusion de flux Flussmitteleinschluss		3CAAA
3021		linear alignées (ou en chapelet) zeilenförmig	3CIAA
3022		isolated isolées vereinzelt	3CAJA
3023		clustered en nid örtlich gehäuft	3CAFA

**Table B.1 (continued)****Tableau B.1 (suite)****Tabelle B.1 (fortgesetzt)**

ISO 6520-1:2007			ISO/TS 17845:2004
Reference Référence Referenz	Designation Désignation Bezeichnung	Precision Précision complémentaire Genaue Festlegung	Designation Désignation Bezeichnung
303	oxide inclusion inclusion d'oxyde <b>Oxideinschluss</b>		3DAAA
3031		linear alignées zeilenförmig	3DIAA
3032		isolated isolées vereinzelt	3DAJA
3033		clustered en nid örtlich gehäuft	3DAFA
3034	puckering peau d'oxyde <b>Oxidhaut</b>		3EAAA
304	metallic inclusion inclusion métallique <b>metallischer Einschluss</b>		3FAAA
3041		tungsten tungstène	3GAAA
3042		Wolfram copper cuivre	3HAAA
3043		Kupfer other metal autre métal sonstigem Metall	3FAAA
400	<b>lack of fusion and penetration</b> manque de fusion et de pénétration <b>Bindefehler und ungenügende Durchschweißung</b>		4AAAA

**Table B.1 (continued)****Tableau B.1 (suite)****Tabelle B.1 (fortgesetzt)**

ISO 6520-1:2007			ISO/TS 17845:2004
Reference Référence Referenz	Designation Désignation Bezeichnung	Precision Précision complémentaire Genaue Festlegung	Designation Désignation Bezeichnung
401	<b>lack of fusion</b> <b>manque de fusion</b> <b>Bindfehler</b>		4BAAA
4011		<b>lack of side-wall fusion</b> <b>manque de fusion des bords</b>	4BAAH
4012		<b>Flankenbindfehler</b> <b>lack of inter-run fusion</b> <b>manque de fusion entre passes</b>	4BAAJ
4013		<b>Lagenbindfehler</b> <b>lack of root fusion</b> <b>manque de fusion à la racine</b> <b>Wurzelbindfehler</b>	4BAAG
402	<b>incomplete penetration (lack of penetration)</b> <b>manque de pénétration (pénétration incomplète)</b> <b>ungenügende Durchschweißung</b>		4CAAA
4021	<b>incomplete root penetration</b> <b>manque de pénétration à la racine</b> <b>ungenügender Wurzeleinbrand</b>		4CAAG
403	<b>spiking</b> <b>pénétration en doigts de gant</b> <b>pénétration en dents de scie</b> <b>Spikebildung</b>		4OAAA
500	<b>imperfect shape</b> <b>forme défectueuse</b> <b>Formfehler</b>		5AAAA
501	<b>undercut</b> <b>caniveau</b> <b>Einbrandkerbe</b>		4EAAA

**Table B.1 (continued)****Tableau B.1 (suite)****Tabelle B.1 (fortgesetzt)**

ISO 6520-1:2007			ISO/TS 17845:2004
Reference Référence Referenz	Designation Désignation Bezeichnung	Precision Précision complémentaire Genaue Festlegung	Designation Désignation Bezeichnung
5011	continuous undercut caniveau continu durchlaufende Einbrandkerbe		4EAEA
5012	intermittent undercut morsure caniveau discontinu nicht durchlaufende Einbrandkerbe		4EACA
5013	shrinkage grooves caniveaux à la racine Wurzelkerben		4EAAG
5014	inter-run undercut (interpass undercut) caniveau entre passes Längskerbe zwischen den Schweißraupen		4EAAJ
5015	local intermittent undercut caniveau discontinu local morsure locale örtlich unterbrochene Kerben		4EADA
502	excess weld metal surépaisseur excessive zu große Nahtüberhöhung		6BAAF
503	excessive convexity convexité excessive zu große Nahtüberhöhung		6BAAF
504	excessive penetration excès de pénétration zu große Wurzelüberhöhung		4DAAG
5041	local excessive penetration excès de pénétration local örtliche Wurzelüberhöhung		4DABG

**Table B.1 (continued)****Tableau B.1 (suite)****Tabelle B.1 (fortgesetzt)**

ISO 6520-1:2007			ISO/TS 17845:2004
Reference Référence Referenz	Designation Désignation Bezeichnung	Precision Précision complémentaire Genaue Festlegung	Designation Désignation Bezeichnung
5042	continuous excessive penetration <b>excès de pénétration continu</b> durchlaufende zu große Wurzelüberhöhung		4DAEG
5043	excessive melt-through <b>excès de pleine pénétration</b> zu große Durchschmelzung		4DABO 4DAEO
505	incorrect weld toe <b>défaut de raccordement</b> schroffer Nahtübergang (fehlerhaftes Nahtprofil)		5CAAA
506	overlap <b>débordement</b> <b>Schweißgutüberlauf</b>		5DAAA
5061		toe overlap débordement de la passe terminale	5DAAC
5062		Schweißgutüberlauf an der Decklage root overlap débordement de la passe de fond	5DAAG
507	linear misalignment <b>défaut d'alignement</b> <b>Kantenversatz</b>		5EIAA
508	angular misalignment <b>défaut angulaire</b> <b>Winkelversatz</b>		5EJAA

**Table B.1 (continued)****Tableau B.1 (suite)****Tabelle B.1 (fortgesetzt)**

ISO 6520-1:2007			ISO/TS 17845:2004
Reference Référence Referenz	Designation Désignation Bezeichnung	Precision Précision complémentaire Genaue Festlegung	Designation Désignation Bezeichnung
509	sagging effondrement <b>verlaufenes Schweißgut</b>		5NAAA
5091		sagging in horizontal position effondrement en corniche Verlaufen in Querposition	5NAAH
5092		sagging in flat position effondrement à plat Verlaufen in Wannenposition	5NAAG
5092		sagging in overhead position effondrement au plafond Verlaufen in Überkopfposition	5NAAF
5093		sagging in a fillet weld effondrement d'une soudure d'angle Verlaufen bei einer Kehlnaht	5NAAF
5094		sagging at the edge of a weld effondrement d'une soudure à clin Abschmelzen an der Kante	5NAAC
501	<b>burn-through</b> trou Durchbrand		5FALA
511	<b>incompletely filled groove</b> manque d'épaisseur <b>Decklagenunterwölbung</b>		6FAAA
511		continuous incompletely filled groove manque d'épaisseur continu durchgehende Decklagenunterwölbung	6FAEA
511		intermittent incompletely filled groove manque d'épaisseur intermittent unterbrochene Decklagenunterwölbung	6FACA

**Table B.1 (continued)****Tableau B.1 (suite)****Tabelle B.1 (fortgesetzt)**

ISO 6520-1:2007			ISO/TS 17845:2004
Reference Référence Referenz	Designation Désignation Bezeichnung	Precision Précision complémentaire Genaue Festlegung	Designation Désignation Bezeichnung
512	<b>excessive asymmetry of fillet weld (excessive unequal leg length)</b> <b>défaut de symétrie excessif de soudure d'angle</b> <b>übermäßige Ungleichschenklichkeit bei Kehlnähten</b>		6HAAA
513	<b>irregular width</b> <b>largeur irrégulière</b> <b>unregelmäßige (Naht-)breite</b>		5GAAA
514	<b>irregular surface</b> <b>surface irrégulière</b> <b>unregelmäßige Nahtzeichnung</b>		5HAAA
515	<b>root concavity</b> <b>retassure à la racine</b> <b>Wurzelrückfall</b>		6JAAG
516	<b>root porosity</b> <b>rochage</b> <b>Wurzelporosität</b>		5OAAG
517	<b>poor restart</b> <b>mauvaise reprise</b> <b>Ansatzfehler</b>		7GAAA
5171		in the capping run dans la passe terminale	7GAAF
5172		in der Decklage in the root run dans la passe de fond in der Wurzellage	7GAAG
520	<b>excessive distortion</b> <b>déformation excessive</b> <b>zu großer Verzug</b>		5BAAA

**Table B.1 (continued)****Tableau B.1 (suite)****Tabelle B.1 (fortgesetzt)**

ISO 6520-1:2007			ISO/TS 17845:2004
Reference Référence Referenz	Designation Désignation Bezeichnung	Precision Précision complémentaire Genaue Festlegung	Designation Désignation Bezeichnung
521	imperfect weld dimensions dimensions incorrectes de la soudure mangelhafte Abmessungen der Schweißung		6AAAA
5211	excessive weld thickness épaisseur excessive de la soudure zu große Schweißnahtdicke		6CAAA
5212	excess weld width largeur excessive de la soudure zu große Schweißnahtbreite		6DAAA
5213	insufficient throat thickness gorge insuffisante zu kleine Kehlnahtdicke		6GAAA
5214	excessive throat thickness hauteur excessive de la gorge zu große Kehlnahtdicke		6CAAA
600	miscellaneous imperfections défauts divers sonstige Unregelmäßigkeiten		7AAAA
601	arc strike stray arc coup d'arc amorçage accidentel Zündstelle		7BAAA
602	spatter projection perles Spritzer		7CAAA <sup>a</sup>
6021	tungsten spatter projection de tungstène Wolframspritzer		7CAAA W

**Table B.1 (continued)****Tableau B.1 (suite)****Tabelle B.1 (fortgesetzt)**

ISO 6520-1:2007			ISO/TS 17845:2004
Reference Référence Referenz	Designation Désignation Bezeichnung	Precision Précision complémentaire Genaue Festlegung	Designation Désignation Bezeichnung
603	torn surface déchirure locale ou arrachement local Ausbrechung		9LAAE
604	grinding mark coup de meule Schleifkerbe		9CAAE
605	chipping mark coup de burin Meißelkerbe		9CIAE
606	underflushing meulage excessif Unterschleifung		9DAAE
607	tack weld imperfection défaut de soudure de pointage Heftnahtunregelmäßigkeit	broken run or no penetration la soudure de pointage s'est rompue ou n'a pas pénétré unterbrochene Raupe oder kein Einbrand defective tack overwelded il a été soudé par-dessus la soudure de pointage défectueuse fehlerhafte Heftstelle wurde überschweißt	7HAAL
6071			7JAAL
6072			7IAAL
608	misalignment of opposite runs cordons opposés décalés <b>Nahtversatz</b> gegenüberliegender Schweißraupen (beidseitiges Schweißen)		5IAAA
610	temper colour (visible oxide film) couleurs de revenu Anlauffarben		7EAAA

**Table B.1 (continued)****Tableau B.1 (suite)****Tabelle B.1 (fortgesetzt)**

ISO 6520-1:2007			ISO/TS 17845:2004
Reference Référence Referenz	Designation Désignation Bezeichnung	Precision Précision complémentaire Genaue Festlegung	Designation Désignation Bezeichnung
613	scaled surface surface calaminée verzunderte Oberfläche		9EAAA
614	flux residue résidu de flux Flussmittelrest		9FAAA
615	slag residue résidu de laitier Schlackenrest		9GAAA
617	incorrect root gap for fillet welds mauvais assemblage en soudure d'angle schlechte Passung bei Kehlnähten		6IAAA
618	swelling gonflement Schwellung		7FAAA

## Bibliography

- [1] ISO/TS 17845:2004, *Welding and allied processes — Designation system for imperfections*

## Bibliographie

- [1] ISO/TS 17845:2004, *Soudage et techniques connexes — Système de désignation des défauts*

## Alphabetical index

**A**

**angular misalignment** 508  
**arc strike** 601

**B**

**branching crack** 106  
**burn-through** 510

**C**

**chipping mark** 605  
**clustered (localized) porosity** 2013  
**continuous excessive penetration** 5042  
**continuous undercut** 5011  
**crack** 100  
**crater crack** 104  
**crater pipe** 2024

**D**

**defect** 2.2  
**discolouration** 6101

**E**

**elongated cavity** 2015  
**end crater pipe** 2025  
**excess weld metal** 502  
**excessive asymmetry of fillet weld (excessive unequal leg length)** 512  
**excessive convexity** 503  
**excessive distortion** 520  
**excessive melt-through** 5043  
**excessive penetration** 504  
**excessive throat thickness** 5214  
**excessive weld thickness** 5211  
**excessive weld width** 5212

**F**

**flux inclusion** 302  
**flux residue** 614

**G**

**gas cavity** 201  
**gas pore** 2011  
**grinding mark** 604  
**group of disconnected cracks** 105

**I**

**imperfect shape** 500  
**imperfection** 2.1  
**incomplete penetration (lack of penetration)** 402  
**incomplete root penetration** 4021  
**incompletely filled groove** 511  
**incorrect root gap for fillet welds** 617  
**incorrect weld dimensions** 521  
**incorrect weld toe** 505  
**incorrect weld toe angle** 5051  
**incorrect weld toe radius** 5052  
**insufficient throat thickness** 5213  
**interdendritic**  
  **microshrinkage** 2031  
**interdendritic shrinkage** 2021  
**intermittent undercut** 5012  
**inter-run undercut (interpass undercut)** 5014  
**irregular surface** 514  
**irregular width** 513

**L**

**lack of fusion** 401  
**linear misalignment** 507  
**linear misalignment between plates** 5071  
**linear misalignment between tubes** 5072  
**linear porosity** 2014  
**local excessive penetration** 5041  
**local intermittent undercut** 5015  
**longitudinal crack** 101

**M**

**metallic inclusion** 304  
**microcrack** 1001  
**microshrinkage** 203  
**misalignment of opposite runs** 608  
**miscellaneous imperfections** 600

**O**

**overlap** 506  
**oxide inclusion** 303

**P**

**poor restart** 517  
**puckering** 3034

**R**

**radiating cracks** 103  
**root concavity** 515  
**root overlap** 5062  
**root porosity** 516

**S**

**sagging** 509  
**scaled surface** 613  
**shrinkage cavity** 202  
**shrinkage grooves** 5013  
**slag inclusion** 301  
**slag residue** 615  
**solid inclusion** 300  
**spatter** 602  
**spiking** 403  
**stray arc** 601  
**surface pore** 2017  
**surface porosity** 2018  
**swelling** 618

**T**

**tack weld imperfection** 607  
**temper colours (visible oxide film)** 610  
**toe overlap** 5061  
**torn surface** 603  
**transgranular**  
  **microshrinkage** 2032  
**transverse crack** 102  
**tungsten spatter** 6021

**U**

**undercut** 501  
**underflushing** 606  
**uniformly distributed porosity** 2012

**W**

**worm-hole** 2016

## Index alphabétique

### A

**amorçage accidentel** 601  
**angle au raccordement incorrect** 5051

### C

**caniveau** 501  
**caniveau continu** 5011  
**caniveau discontinu** 5012  
**caniveau discontinu local** 5015  
**caniveau entre passes** 5014  
**caniveaux à la racine** 5013  
**convexité excessive** 503  
**cordons opposés décalés** 608  
**couleurs de revenu** 610  
**coup d'arc** 601  
**coup de burin** 605  
**coup de meule** 604

### D

**débordement** 506  
**débordement de la passe de fond** 5062  
**débordement de la passe terminale** 5061  
**déchirure locale ou arrachement local** 603  
**décoloration** 6101  
**défaut** 2.1  
**défaut angulaire** 508  
**défaut d'alignement** 507  
**défaut d'alignement entre tôles** 5071  
**défaut d'alignement entre tubes** 5072  
**défaut de raccordement** 505  
**défaut de soudure de pointage** 607  
**défaut de symétrie excessif de soudure d'angle** 512  
**défaut inacceptable** 2.2  
**défauts divers** 600  
**déformation excessive** 520  
**dimensions incorrectes de la soudure** 521

### E

**effondrement** 509  
**épaisseur excessive de la soudure** 5211  
**excès de pénétration** 504

**excès de pénétration continue** 5042

**excès de pénétration locale** 5041  
**excès de pleine pénétration** 5043

### F

**fissure** 100  
**fissure de cratère** 104  
**fissure longitudinale** 101  
**fissure ramifiée** 106  
**fissure transversale** 102  
**fissures rayonnantes** 103  
**forme défectueuse** 500

### G

**gonflement** 618  
**gorge excessive** 5214  
**gorge insuffisante** 5213

**inclusion de flux** 302  
**inclusion de laitier** 301  
**inclusion d'oxyde** 303  
**inclusion métallique** 304  
**inclusion solide** 300

### I

**largeur excessive de la soudure** 5212  
**largeur irrégulière** 513

### M

**manque de fusion** 401  
**manque de pénétration (pénétration incomplète)** 402  
**manque de pénétration à la racine** 4021  
**manque d'épaisseur** 511  
**mauvais assemblage en soudure d'angle** 617  
**mauvaise reprise** 517  
**meulage excessif** 606  
**microfissure** 1001  
**microretassure** 203  
**microretassure interdentitaire** 2031  
**microretassure transgranulaire** 2032  
**morsure** 5012  
**morsure local** 5015

### N

**nid de soufflures** 2013

### P

**peau d'oxyde** 3034  
**pénétration en dents de scie** 403  
**pénétration en doigts de gant** 403  
**perles** 602  
**piqûre** 2017  
**porosité de surface** 2018  
**projection** 602  
**projection de tungstène** 6021

### R

**rayon au raccordement incorrect** 5052  
**réseau de fissures marbrées** 105  
**résidu de flux** 614  
**résidu de laitier** 615  
**retassure** 202  
**retassure à la racine** 515  
**retassure de cratère** 2024  
**retassure interdentitaire (desserrement)** 2021  
**retassure ouverte de cratère** 2025  
**rochage** 516

### S

**soufflure** 201  
**soufflure allongée** 2015  
**soufflure sphéroïdale** 2011  
**soufflure vermiculaire** 2016  
**soufflures alignées** 2014  
**soufflures sphéroïdales uniformément réparties** 2012  
**surépaisseur excessive** 502  
**surface calaminée** 613  
**surface irrégulière** 514

### T

**trou** 510

## Alphabetisches Stichwortverzeichnis

A	<b>Anlauffarben</b> 610 <b>Ansatzfehler</b> 517 <b>Ausbrechung</b> 603	<b>interdendritischer Mikrolunker</b> 2031	R	<b>Riss</b> 100 <b>Rissanhäufung</b> 105
B	<b>Bindefehler</b> 401	K	S	
D	<b>Decklagenunterwölbung</b> 511 <b>Durchbrand</b> 510 <b>durchlaufende Einbrandkerbe</b> 5011 <b>durchlaufende zu große Wurzelüberhöhung</b> 5042	<b>Kantenversatz</b> 507 <b>Kantenversatz bei Blechen</b> 5071 <b>Kantenversatz bei Rohren</b> 5072	<b>Schlackeneinschluss</b> 301 <b>Schlackenrest</b> 615 <b>Schlauchpore</b> 2016 <b>schlechte Passung bei Kehlnähten</b> 617 <b>Schleifkerbe</b> 604 <b>schroffer Nahtübergang (fehlerhaftes Nahtprofil)</b> 505 <b>Schweißgutüberlauf</b> 506 <b>Schweißgutüberlauf an der Decklage</b> 5061 <b>Schweißgutüberlauf auf der Wurzelseite</b> 5062 <b>Schwellung</b> 618 <b>sonstige Unregelmäßigkeiten</b> 600 <b>Spikebildung</b> 403 <b>Spritzer</b> 602 <b>sternförmige Risse</b> 103	
E	<b>Einbrandkerbe</b> 501 <b>Endkraterlunker</b> 2024 <b>Endkraterriß</b> 104	<b>L</b>  <b>Längskerbe zwischen den Schweißraupen</b> 5014 <b>Längsriss</b> 101 <b>Lunker</b> 202	<b>M</b>  <b>mangelhafte Abmessungen der Schweißung</b> 521 <b>Meißelkerbe</b> 605 <b>metallischer Einschluss</b> 304 <b>Mikrolunker</b> 203 <b>Mikroriss</b> 1001	T
F	<b>Fehler</b> 2.2 <b>fehlerhafter Nahtübergangsradius</b> 5052 <b>fehlerhafter Nahtübergangswinkel</b> 5051 <b>fester Einschluss</b> 300 <b>Flußmitteleinschluss</b> 302 <b>Flussmittelrest</b> 614 <b>Formfehler</b> 500	<b>N</b>  <b>Nahtversatz gegenüberliegender Schweißraupen (beidseitiges Schweißen)</b> 608 <b>nicht durchlaufende Einbrandkerbe</b> 5012	<b>transkristalliner Mikrolunker</b> 2032	U
G	<b>Gaseinschluss</b> 201 <b>Gaskanal</b> 2015 <b>gleichmäßig verteilte Porosität</b> 2012	<b>O</b>  <b>Oberflächenporosität</b> 2018 <b>offener Endkraterlunker</b> 2025 <b>örtlich unterbrochene Kerben</b> 5015 <b>örtliche Wurzelüberhöhung</b> 5041 <b>Overflächenpore</b> 2017 <b>Oxideinschluss</b> 303 <b>Oxidhaut</b> 3034	<b>übermäßige Ungleich-schenkligkeit bei Kehlnähten</b> 512 <b>ungenügende Durchschweißung</b> 402 <b>ungenügender Wurzeleinbrand</b> 4021 <b>unregelmäßige (Naht-) Breite</b> 513 <b>unregelmäßige Nahtzeichnung</b> 514 <b>Unregelmäßigkeit</b> 2.1 <b>Unterschleifung</b> 606	V
H	<b>Heftnahtunregelmäßigkeit</b> 607	<b>P</b>  <b>Pore</b> 2011 <b>Porennest</b> 2013 <b>Porenzeile</b> 2014	<b>verästelter Riss</b> 106 <b>Verfärbung</b> 6101 <b>verlaufenes Schweißgut</b> 509 <b>verzunderte Oberfläche</b> 613	W
I	<b>interdendritischer Lunker (Makrolunker)</b> 2021	<b>Q</b>  <b>Querriss</b> 102	<b>Winkelversatz</b> 508 <b>Wolframspritzer</b> 6021	

**Wurzelkerben** 5013  
**Wurzelporosität** 516  
**Wurzelrückfall** 515

Z

**zu große Durchschmelzung** 5043  
**zu große Kehlnahldicke** 5214  
**zu große Nahtüberhöhung** 502,  
503  
**zu große Schweißnahtbreite** 5212  
**zu große Schweißnahtdicke** 5211  
**zu große Wurzelüberhöhung** 504  
**zu großer Verzug** 520  
**zu kleine Kehlnahldicke** 5213  
**Zündstelle** 601

ICS 25.160.40

Price based on 49 pages